



# REVESTIMENTO REMOVÍVEL AUTOMOTIVE PEEL COAT

## DESCRIÇÃO E USOS

Rust-Oleum® Peel Coat é um revestimento temporário removível desenvolvido para customizar várias peças de veículos como rodas, aros, capôs e muito mais. Proporciona um acabamento fosco, liso, de alta espessura e é lavável. É adequado para uso em superfícies de metal, plástico e vidro. Peel Coat é um revestimento temporário com vida útil de 6 meses.

## PRODUTOS

SKU (312 g)	Descrição
313529	Preto Fosco
313530	Prata
313531	Vermelho Fosco
313532	Branco Fosco
313533	Grafite
313534	Azul Brilhante
313535	Rosa Fosco
313536	Laranja Fosco
315096	Ouro
315098	Transparente Brilhante
315099	Preto Brilhante
315100	Verde Fosco
315121	Doce Púrpura Brilhante
315122	Azul Ártico Brilhante

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

### CONDIÇÕES PARA PINTURA

Usar em área externa ou bem ventilada, como uma garagem aberta. Aplicar com temperaturas entre 10°C e -32°C e umidade inferior a 65% para garantir uma boa secagem. Não aplicar em superfícies que ao serem aquecidas, excedam 93°C ou sobre metal galvanizado. Evite aplicar com muito vento ou pó. Cubra a área circundante para protegê-la da tinta.

### APLICAÇÃO DE PRIMER

Não é necessária e não recomendamos.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lave a superfície com um detergente comercial ou com outro método de limpeza adequado. Enxágue com água doce e seque com um pano seco. Remova a tinta antiga e a ferrugem com uma escova de arame ou uma lixa. Lixe suavemente as superfícies brilhantes.

**ADVERTÊNCIA:** Ao raspar, lixar ou remover pinturas antigas, você poderá liberar pó de chumbo. O CHUMBO É TÓXICO. A EXPOSIÇÃO AO PÓ DE CHUMBO PODE CAUSAR DOENÇAS GRAVES, COMO DANOS CEREBRAIS, ESPECIALMENTE EM CRIANÇAS. MULHERES GRÁVIDAS TAMBÉM DEVEM EVITAR A EXPOSIÇÃO. Use um respirador aprovado pelo NIOSH para controlar a exposição ao chumbo. Limpe cuidadosamente com um aspirador de pó com filtro HEPA e um esfregão molhado.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)

### APLICAÇÃO

Agite o recipiente vigorosamente durante um minuto após ouvir o som da bola misturadora. Se não ouvir o som da bolinha misturadora NÃO GOLPEIE A LATA. Entre em contato com a Rust-Oleum. Agite frequentemente durante o uso. Segure a lata na posição vertical entre 20 cm e 30 cm de distância da superfície e aplique com um movimento firme para frente e para trás, sobrepondo ligeiramente cada aplicação à anterior. Mantenha a lata à mesma distância da superfície e em movimento enquanto realiza a pulverização. Aplique quatro ou mais demãos finas para atingir a espessura desejada e em seguida, uma demão média para obter uma película final lisa. Deixe o revestimento secar ligeiramente (cerca de 5 minutos) entre as demãos. Demãos adicionais resultarão em um revestimento mais espesso fácil de remover quando desejado. Deixe que o revestimento cure por 24 horas antes de lavar. Não utilize próximo a chamas abertas.

### SECAGEM E DEMÃOS ADICIONAIS

Os tempos de secagem e de aplicação de demãos adicionais se baseiam em uma temperatura de 21°C e 50% de umidade relativa. Deixe secar por mais tempo com temperaturas mais frias. Seca ao toque em 20 minutos e pode ser manuseado em uma hora. É possível remover a película depois que o revestimento estiver totalmente curado. A nafta pode ajudar na remoção da película em áreas complexas.

### LIMPEZA

Após o uso, limpe a válvula do spray virando o recipiente de cabeça para baixo e apertando o botão de pulverização por 5 segundos. Deixe que o revestimento úmido seque e depois de seco, remova-o ou limpe-o com nafta ou xileno. Descarte o recipiente vazio de forma apropriada. Não queime ou jogue em um compactador de lixo.

### OBSTRUÇÃO

Caso a válvula esteja obstruída, gire e retire a válvula para enxágue-a com um solvente como xileno ou nafta. Não insira nenhum objeto na abertura da válvula da lata.

### REMOÇÃO

Quando desejar, o Peel Coat pode ser facilmente descolado da superfície para removê-lo. Não é preciso usar um raspador ou outra ferramenta semelhante que poderia danificar a superfície. Basta usar as pontas dos dedos, enrolar o revestimento para dentro puxando-o a partir da borda e em direção ao centro do objeto revestido. Assim que a borda for levantada, segure o revestimento e comece a removê-lo lentamente, puxando-o em direção ao centro do objeto. Para obter melhores resultados, puxe devagar e uniformemente sem esticar demais a película.

**OBSERVAÇÃO:** Recomenda-se que o Peel Coat não permaneça em uma superfície por mais de 6 meses.



## DADOS TÉCNICOS

# REVESTIMENTO REMOVÍVEL AUTOMOTIVE PEEL COAT

### PROPRIEDADES FÍSICAS

		REVESTIMENTO AUTOMOTIVO REMOVÍVEL
Tipo de Resina		Copolímero Bloqueado de Estireno
Tipo de Pigmento		Varia de acordo com a cor
Solventes		Mistura de Acetatos, Metil Etil Cetona, Nafta
MRI		1,60 Máx.
Peso Cheio		312 g
Espessura da Película Seca (EPS) Recomendada Por Demão		12.5-25 $\mu$
Cobertura Real com a DFT Recomendada		(0,75 m <sup>2</sup> /lata)
Tempos de Secagem a 25°C e 50% de Umidade Relativa	Toque	20 minutos
	Manuseio	1 hora
	Demãos Adicionais	20 minutos
Resistência ao Calor Seco		93°C
Validade		5 anos
Ponto de Fulgor		-104°C
Informações de Segurança		Para obter informações adicionais, consulte a SDS

As informações técnicas e sugestões de uso contidas neste documento estão corretas até o limite de nosso conhecimento e são compartilhadas de boa fé. As declarações contidas neste documento não constituem garantia, expressa ou implícita, com relação ao rendimento deste produto. Uma vez que as condições e o uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, podemos garantir apenas que estes produtos estão de acordo com nossos padrões de qualidade e nossa responsabilidade, se houver, se limitará à reposição do produto defeituoso. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Rust-Oleum Corporation  
11 Hawthorn Parkway  
Vernon Hills, Illinois 60061

Telefone: 877-385-8155  
[www.rustoleum.com](http://www.rustoleum.com)

Formulário:  
Rev.: 050218